



Geschwister-Scholl-Realschule Wadersloh

Einrichtung einer Übermittagbetreuung

Kostenschätzung nach DIN 276

Beträge einschl. 19% Mehrwertsteuer

Stand: 25.08.2009

| Kostengruppe | Kostenschätzung |
|---|------------------------|
| KG 100 Grundstück | nicht erfasst |
| KG 200 Herrichten und Erschließen | nicht erfasst |
| KG 300 Baukonstruktion | |
| 3.000 Baustelleneinrichtung | 2.860,00 € |
| 3.001 Gerüstarbeiten | 1.180,00 € |
| 3.002 Erdarbeiten | 5.700,00 € |
| 3.012 Mauerarbeiten | 9.120,00 € |
| 3.013 Beton-, Stahlbetonarbeiten | 31.200,00 € |
| 3.014 Betonwerksteinarbeiten | |
| 3.018 Abdichtung gegen Wasser | 1.760,00 € |
| 3.021 Dachabdichtungsarbeiten | 8.220,00 € |
| 3.022 Klempnerarbeiten | 4.640,00 € |
| 3.023 Putzarbeiten | 1.420,00 € |
| 3.024 Fliesen-, Plattenarbeiten | 6.680,00 € |
| 3.025 Estricharbeiten | 4.570,00 € |
| 3.027 Tischlerarbeiten (Innentüren, Stuhlabweiser ..) | 2.350,00 € |
| 3.029 Schließanlage | 480,00 € |
| 3.030 Sonnenschutzarbeiten | 6.780,00 € |
| 3.031 Metallbau- und Schlosserarbeiten | 46.090,00 € |
| 3.033 Gebäudereinigungsarbeiten | 790,00 € |
| 3.034 Maler- und Lackierarbeiten | 2.680,00 € |
| 3.036 Bodenbelagarbeiten (Linoleum) | 5.360,00 € |
| 3.039 Trockenbauarbeiten | 13.100,00 € |
| 3.084 Abbrucharbeiten | 5.300,00 € |
| Summe KG 300 | 160.280,00 € |
| KG 400 Technische Anlagen | |
| 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 22.372,00 € |
| 420 Wärmeversorgungsanlagen | 23.086,00 € |
| 430 Lufttechnische Anlagen | 6.664,00 € |
| 440 Starkstromanlagen | 25.228,00 € |
| 470 Nutzungsspezifische Anlagen | 48.299,00 € |
| Summe KG 400 | 125.649,00 € |
| KG 500 Außenanlagen | nicht erfasst |
| 520 Außenanlagen | |
| 540 Technische Anlagen im Außenbereich | |
| Summe KG 500 | - € |
| KG 600 Ausstattung | |
| Möblierung lose | 13.090,00 € |
| KG 700 Baunebenkosten (20 % der KG 300 + 400) | 57.185,80 € |
| Gesamtbetrag | 356.204,80 € |

Die Kosten der KG 400 sind vom Planungsbüro Westarp ermittelt worden
Bemerkung zu KG 440:

Eine Verstärkung der Hausanschlussleistung aufgrund der erforderlichen
Anschlusswerte der KÜcheneinrichtung ist in den o.g. Kosten nicht enthalten

Warendorf, 25.08.2009

Klein.Riesenbeck + Ass. GmbH

gez. Dipl.-Ing. S. Vennemann